
کد کنترل

912





عصر پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۲/۰۲

دفترچه شماره ۳ از ۳



جم<mark>هوری اسلامی ایر</mark>ان وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری سازمان سنجش آموزش کشور «علم و تحقیق، کلید پیشرفت کشور است.» مقام معظم رهبری

آزمون ورودی دورههای دکتری (نیمهمتمرکز) ـ سال ۱۴۰۴ مهندسی نساجی (کد ۲۳۷۰)

مدتزمان پاسخگویی: ۱۳۵ دقیقه

تعداد سؤال: ۸۵ سؤال

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالها

تا شماره	از شماره	تعداد سؤال	مواد امتحانی	ردیف
19	١	19	بافندگی ــریسندگی مدرن	١
٣٨	۲٠	19	رنگرزی ــ فیزیک الیاف	۲
۴٣	٣٩	۵	فیزیک و مکانیک ساختارهای نانولیفی	٣
94	۴۴	71	تئوریهای ساختمانی پارچه ـ فیزیک الیاف پیشرفته	۴
۸۵	۶۵	71	کالریمتری پیشرفته ــ تکنولوژی تولید الیاف پیشرفته	۵

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز میباشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار میشود.

912A

مهندسی نساجی (کد ۲۳۷۰)

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات کادر زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسانبودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سؤالات، نوع و کدکنترل درجشده بر روی جلد دفترچه سؤالات و پایین پاسخنامهام را تأیید مینمایم.

امضا:

بافندگی ـ ریسندگی مدرن:

۱- در محاسبه مقاومت بافندگی به هنگام دفتینزنی، کدامیک از موارد زیر اهمیت بیشتری دارند؟

۱) جنس نخهای تار ـ مدول پارچه ـ عرض ماشین ـ سرعت ماشین

۲) سرعت ماشین ـ عرض ماشین ـ نمره نخهای تار و پود ـ وزن پارچه

۳) مدول نخهای تار _ مدول پارچه _ تراکم پودی _ هندسه ماشین بافندگی

۴) نمره نخهای تار و پود ـ تراکم نخهای تار و پود ـ عرض ماشین ـ سرعت ماشین

۲- درماشین بافندگی جت هوا، عوامل مؤثر بر کاهش مصرف هوا، کدام است؟

۱) زمانبندی عملکرد ترمز ABS

۲) زمانبندی عملکرد Stretching Nozzle

۳) زمانبندی عملکرد نازلهای کمکی نسبت به یکدیگر

۴) زمان بندی عملکرد Stopper pin در درام اندازه گیری کننده

۳– اگر نیروی ضربه آب در ماشین بافندگی جت آب برابر $\circ \circ \circ \circ \circ$ نیوتن و سطح مقطع نازل $\circ \circ \circ \circ$ میلیمترمربع باشد، فشار آب چقدر است؟

۱) ۱/۰ بار ۲ /۰ بار

۳) ۱ بار ۴

۴ در محاسبه پیک کشش وارده به نخ پود به هنگام ترمزشدن در ماشینهای بافندگی، کدام مورد درست است؟

۱) با درنظر گرفتن رفتار ویسکوالاستیک نخ پود از تبدیل انرژی جنبشی و کرنشی به یکدیگر، پیک نیرو حاصل میشود.

۲) با درنظر گرفتن رفتار الاستیک نخ پود از تبدیل انرژی جنبشی و کرنشی به یکدیگر، پیک نیرو حاصل میشود.

۳) با درنظر گرفتن رفتار ویسکوالاستیک نخ یود و قانون دوم نیوتن، پیک نیرو حاصل میشود.

۴) با درنظر گرفتن رفتار الاستیک نخ پود و قانون دوم نیوتن، پیک نیرو حاصل میشود.

۵- در ماشینهای بافندگی مجهز به ترمزهای معمولی، برای ثابت نگهداشتن کشش نخ تار چه عملی انجام میشود؟

۱) تغییر وزن وزنه اعمالی یا فاصله وزنه از نقطه دوران اهرم

۲) افزایش تعداد دورهای طناب بر روی سیلندر ترمز

۳) تنظیم زاویه پیچش طناب به دور غلتک ترمز

۴) کاهش کشش نخ تار

در یک ماشین بافندگی، جرم نخ ۲ ۰/۰ کیلوگرم و سرعت آن ۱۲۰ متر بر دقیقه است. انرژی جنبشی نخ چند ژول است؟

o, o ∧ (Y o, o f ()

۷- اگر سرعت ماشین بافندگی 0.00 پود در دقیقه و راندمان ماشین 0.000 باشد، تعداد پودهای بافتهشده داخل پارچه در یک ساعت چقدر است؟

۸- در یک ماشین بافندگی راپیری، سرعت نخ پود ۵۰ متر بر ثانیه، نمره نخ پود ۱۸۰ دنیر و مدول الاستیسیته نخ پود ۳۶ سانتی نیوتن برتکس است. حداکثر نیروی وارده به نخ پود چه مقدار خواهد بود؟

وج از ${
m e}_{
m A}$ اگر جه حریر و در ماشین بافندگی ${
m B}$ پارچه جین عریض بافته می ${
m e}_{
m A}$ خروج از

است؟ $\mathbf{e_A}$ کدام است $\mathbf{e_B}$ کدام است $\mathbf{e_B}$ کدام است $\mathbf{e_B}$ کدام است

۱۰ در کدامیک از موارد زیر، کشش نخ پود ماشینهای بافندگی بهصورت نزولی مرتب شدهاند؟

$$M$$
۸۳ $\circ \circ$ چندفازی $-$ راپیری $-$ چندفازی $+$ (۱

$$M$$
۸۳ $\circ \circ$ رایبری – جت هوا – یروژکتایل – چندفازی γ

$$M$$
۸۳ $\circ \circ$ پروژکتایل _ جت هوا _ راپیری _ چندفازی σ

۱۱ - در ریسندگی سایرو، با افزایش فاصله بین دو رشته تغذیه شونده، کدام مورد نادرست است؟

- ۱) پرزینگی نخ، روند کاهشی خواهد داشت.
- ۲) پرزینگی نخ، در ابتدا کاهش و سپس افزایش خواهد یافت.
- ۳) استحکام نخ، در ابتدا افزایش و سیس کاهش خواهد یافت.
- ۴) کشش ریسندگی در هر کدام از رشتهها افزایش خواهد یافت.

۱۲ - در کدامیک از روشهای ریسندگی زیر، کمانش الیاف نقش غالبی در تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی نخ تولید شده دارد؟

۱۳ − در ریسندگی Wrap Spinning، کدام یک از اصول زیر جهت کنترل الیاف خارج شده از ناحیه کشش، استفاده می شود؟

۱) هوای فشرده ۲) تاب حقیقی

۱۴ در ریسندگی چرخانهای، کدامیک از بخشهای زیر عامل افزایش ثبات ریسندگی و کاهش نرخ پارگی است؟

Torque Stop (* Rotor (* Take-up Roller (* Doffing Tube (*)

۱۵- در ریسندگی اصطکاکی، درصورتی که سرعت تولید ۲۰۰ متر بر دقیقه، سرعت دورانی درام اصطکاکی ۲۰۰۰ دور بر دقیقه، قطر درام اصطکاکی ۲۰۰ سانتی متر و قطر نخ در ناحیه تشکیل ، ۴۰۰ میکرون باشد، تاب تئوری نخ کدام خواهد بود؟

912A صفحه ۴ مهندسی نساجی (کد ۲۳۷۰) ۱۶ - کدامیک از عوامل زیر در افزایش قابلیت کشسانی نخهای مغزی دار نرم، تأثیر بیشتری دارد؟ ٢) افزایش سرعت تولید نخ ١) افزايش تاب نخ ۴) افزایش کشیدگی اولیه جزء مغزی ٣) افزایش نمره جزء رویه ۱۷ - در کدام روش ریسندگی، طول الیاف بر شدت دمای ثبات ریسندگی اثر می گذارد؟ Twilo (4 ۳) اصطکاکی ۲) حت هوا ۱) چرخانهای ۱۸ در کدامیک از مراحل ریسندگی چرخانهای، الیاف شتاب منفی پیدا میکنند؟ ۱) هنگام تغذیه الیاف به زننده ۲) در زننده حین باز شدن الیاف ۴) هنگام عبور از تابگیر (Torque stop) ۳) در مرحله انباشته شدن در شیار چرخانه ۱۹ اساس کدامیک از ریسندگیهای زیر، دورپیچ شدن (Warpping) الیاف حول الیاف دیگر است؟ ۲) جت هوا ۱) اصطکاکی (Bobtex) باتکس (۴ ۳) چرخانهای

رنگرزی ـ فیزیک الیاف:

۲۰ درصورت پایین بودن حلالیت رنگینه راکتیو و همچنین استفاده از تثبیت گرمایی خشک، حضور کدام ماده در
 حمام ضروری است؟

۱) قلیا ۲) اوره ۳) الکترولیت ۴) سختی گیر

۲۱ کدام یک از عوامل زیر در تجمع رنگینه ها بر روی لیف، تأثیر ندارد؟

۱) ظرافت لیف ۲) ساختار رنگینه

٣) مقدار الكتروليت ججم محلول به وزن كالا

۲۲ - رنگرزی پارچه پلیاکریلونیتریل، با کدام رنگزا برای دستیابی به عمق رنگی بالا و درخشندگی زیاد انجام میشود؟

۱) رنگزای دیسپرس با وزن مولکولی کم ۲ (۱ رنگزای دیسپرس با وزن مولکولی بالا

۳) رنگزای اسیدی یکنواختشونده ۴

۲۳ کمترین مقدار انرژی فعالسازی، مربوط به کدام سیستم رنگرزی است؟

۱) رنگزای دیسپرس بر روی تریاستات
 ۲) رنگزای دیسپرس بر روی پلیاستر
 ۳) رنگزای خمی بر روی ویسکوز ریون
 ۴) رنگزای اسیدی نمدیشونده (میلینگ) بر روی پشم

۲۴- علت حضور الکترولیت در حمام رنگرزی پشم با رنگزای اسیدی یکنواختشونده، چیست؟

۱) ثبات بالا ۲ پکنواختی بیشتر

۳) رمق کشی بیشتر ۴) ایجاد شارژ (بار الکتریکی) منفی روی لیف

۲۵ مکانیسم نگهداری رنگزای گوگردی درکالای سلولزی، کدام است؟

۱) نامحلولشدن ۲ حبس فیزیکی

۳) پیوندهای هیدروژنی و واندروالس ۴) پیوندهای یونی و واندروالس

۲۶ در کدام نظریه رنگرزی، واکنشهای اکسایش ـ کاهش از اهمیت زیادی برخوردار بوده و اغلب برای رنگرزی الیاف سلولزی به کار می رود؟

۱) نظریه محلول جامد ۲) نظریه پیوند با لیف

۳) نظریه نامحلول کردن ۴) نظریه مکانیکی یا رنگدانهای

°/∆ (1

Y/0 (T

o/1 (Y

0 (4

۳۶ تورم سطحی و حجمی لیفی در رطوبت بازیافتی ۲۵ درصد، بهترتیب ۱۹/۱ و α α درصد است. تـورم طـولی آن چند درصد است؟

1/1 (1

\/* (* (*

۳۷ حرارت ایجادشده بهوسیله یک کیلوگرم از الیاف زیر در رطوبت نسبی ۶۵٪، در کدام گزینه بهترتیب بیشتر است؟

۱) پشم > پنبه > ویسکوز ریون > پشم > پنبه

٣) پشم > ويسكوز ريون > پنبه > پشم

۳۸- با افزایش سرعت کشش

۱) نیروی پارگی لیف نسبت به حالت آهسته تغییری نمی کند.

۲) به نیروی کمتری برای پارهکردن لیف نسبت به حالت آهسته احتیاج است.

۳) به نیروی بیشتری برای پاره کردن لیف نسبت به حالت آهسته احتیاج است.

۴) به ازدیاد طول بیشتری برای پاره کردن لیف نسبت به حالت آهسته احتیاج است.

فیزیک و مکانیک ساختارهای نانولیفی:

استحکام لایه نانولیفی از الیاف ${f PU}$ ترموپلاستیک، در کدام حالت بیشتر است؟ ${f PU}$

۱) استقرار نانو الیاف در کنار هم با کمک اعمال پیچش

۲) استقرار نانو الیاف در کنار هم با کمک نیروهای فشاری

۳) استقرار نانو الیاف در کنار هم با کمک نیروهای چسبندگی

۴) استقرار نانو الیاف در کنار هم با کمک نیروهای اصطکاکی و چسبندگی

۴۰ در تولید نخ CNT، اگر یک لایه بسیار نازک از پلیمر پلیاورتان روی نخ پوشش داده شود، چه هدفی دنبال میشود؟

۱) جلوگیری از مهاجرت الیاف به داخل نخ ۲) کنترل الیاف بیرون زده از سطح نخ

۳) تقویت خواص الاستیک نخ ۴) ایجاد استحکام بیشتر

۴۱ انتقال آب از داخل یک لایه نانو لیفی، در اثر کدامیک از عوامل زیر کند خواهد شد؟

۱) چم تخلخل ۲) ناهمواریهای سطحی

۳) شیب زیاد گرادیان غلظت ۴ شیب زیاد گرادیان نیروی کشش سطحی

۴۲ - در مقایسه یک لایه نانولیفی با لایه میکرولیفی، اختلاف در کدامیک از پدیدههای فیزیکی زیر بیشتر محسوس خواهد بود؟

۱) انعکاس نوری

٢) الكتريسيته ساكن

۳) میعان موئینگی (Capillary Condensation)

(Heat and moisture transfer) انتقال حرارت و رطوبت (۴

۴۳ در رابطه با مدول الاستيسته نانو الياف، كدام مورد درست است؟

۱) مقدار مدول الاستيسته در نانو الياف، تابع استحكام است.

٢) با افزايش قطر نانو الياف، مدول الاستيسته افزايش پيدا مي كند.

٣) مدول الاستيسته، تحت تأثير ساختار داخلي است و قطر نانو الياف، تأثيري روى آن ندارد.

۴) با كاهش قطر نانو الياف به زير nm ∘ ۱۰ مدول الاستيسته به سمت بينهايت ميل مي كند.

تئوريهاي ساختماني پارچه ـ فيزيک الياف پيشرفته:

۴۴ کدام یک از روابط زیر برای محاسبه وزن واحد سطح پارچه حلقوی بر حسب گرم بر مترمربع درست است؟

(ع طول حلقه برحسب میلیمتر، T چگالی خطی نخ برحسب تکس و k_s ضریب ثابت است.)

$$\frac{k_s \times T \times \ell}{\lambda_0}$$
 (7

$$\frac{\mathbf{k_s} \times \mathbf{T}}{1 \circ \circ \ell}$$
 (1)


$$\frac{\mathbf{k_s} \times \mathbf{T} \times \ell}{1 \circ \circ \circ}$$
 (4

$$\frac{\mathbf{k_s} \times \mathbf{T}}{\mathbf{v} \circ \mathbf{v} \cdot \mathbf{\ell}}$$
 (*

۴۵- ضریب بافت پودی طرح سرژه ۲/۱ و اطلس ۵، به تر تیب از راست به چپ کداماند؟

$$Y/\Delta - 1/\Delta$$
 (T


۴۶ - با توجه به شکل زیر که پارچه را در شرایط قفلشدگی کامل نشان میدهد، کدامیک از روابط زیر همواره برقرار است؟



$$\cos\theta_1 + \cos\theta_2 = 0/\Delta$$
 (7)

$$\sin \theta_{v} + \sin \theta_{r} = v$$
 (r

$$\cos\theta_1 + \cos\theta_Y = 1$$
 (4)



در یک پارچه پشمی $K_s = 7$ است. چنانچه در اثر استراحت خشک طول حلقه ۱٪ کاهش یابد و همچنین بر اثر K_s استراحت تر K_s آن ۱۰٪ افزایش یابد، سطح پارچه چند درصد تغییر میکند؟

- 7.10 (1
- 7.77 (7
- 7.40 (4
- 1.74 (4

۴۸ درصورتی که بالانس نخها در یک پارچه تاری _ پودی، یک باشد $(\beta = 1)$ ، کدام یک از معادلات زیر، جمینگ (قفل شدگی)

همزمان پارچه را نشان میدهد؟


$$\sqrt{1-\left(\frac{p_1}{d_1}\right)^{\gamma}}+\sqrt{1-\left(\frac{p_{\gamma}}{d_{\gamma}}\right)^{\gamma}}=1 \ (\gamma$$

$$\sqrt{1-\frac{1}{\epsilon}(\frac{p_1}{d_1})^{\epsilon}} + \sqrt{1-\frac{1}{\epsilon}(\frac{p_2}{d_2})^{\epsilon}} = 1$$
 (1)

$$\sqrt{1-\frac{1}{r}(\frac{p_1}{d_1})^r} + \sqrt{1-\frac{1}{r}(\frac{p_r}{d_r})^r} = 1 \ ($$

$$\sqrt{1 - \frac{1}{\epsilon} \left(\frac{\mathbf{p}_1}{\mathbf{D}}\right)^{\gamma}} + \sqrt{1 - \frac{1}{\epsilon} \left(\frac{\mathbf{p}_{\gamma}}{\mathbf{D}}\right)^{\gamma}} = 1 \ (\%$$

۴۹ برای محاسبه شکلپذیری پارچههای تاری ـ پودی ۲ خصوصیت پارچه به کار گرفته می شود. کدام گزینـه، ایـن دو $\mathbf{F} = \mathbf{b.Im}$) خصوصیت را به درستی بیان می کند؟



ا) مقاومت خمشی یارچه و مدول ثانویه در رفتار کششی یارچه (با علامت ${f B}$ در شکل نشان داده شده است)

۲) مقاومت کششی پارچه و مدول ثانویه در رفتار کششی پارچه (با علامت B در شکل نشان داده شده است)

۳) مقاومت خمشی پارچه و مدول اولیه در رفتار کششی پارچه (با علامت A در شکل نشان داده شده است)

۴) مقاومت کششی پارچه و مدول اولیه در رفتار کششی پارچه (با علامت A در شکل نشان داده شده است)

مول حلقه در یک پارچه حلقوی ساده در شرایط استراحت تر، ۶ میلی متر است. در صورتی که نخ به کار رفته در $(K_s = 719^\circ)$ بافت پارچه دارای ظرافت ۵۰ تکس باشد، چگالی سطحی پارچه چند گرم بر مترمربع است؟ $(K_s = 719^\circ)$

750 (1

110 (7

۷۲ (۳

80 (4

در جریان کشش پارچهای در راستای تار، موج نخهای تار صفر شده است. کدام یک از روابط زیر، بیانگر موج نخهای پود است؟ C_w : پوشش تاری پارچه (Fabric Cover)

 $(rac{\mathbf{d}_{\gamma}}{\mathbf{d}_{\gamma}})$ (پود به تار) (\mathbf{g}


$$C_{\gamma} = \frac{\gamma}{\epsilon} \beta (1 + C_{w})^{\gamma}$$
 (1)

$$C_{\gamma} = \frac{\gamma}{\epsilon} C_{w} (1 + \beta)^{\gamma} (\gamma$$

$$C_{\Upsilon} = \frac{9}{15} \beta^{\Upsilon} (1 + C_{W})^{\Upsilon} (\Upsilon$$

$$C_{\Upsilon} = \frac{9}{15} C_{W}^{\Upsilon} (1+\beta)^{\Upsilon} (4+\beta)^{\Upsilon}$$

ا توجه به شکل مدل پیرس، درصور تی که پارچه در جهت نخهای تار کشیده شود، به نحوی که نـخهـای تــار کــاملاً $\mathbf{h}_{\tau}=(\ell_{\tau}-\mathbf{D}\theta_{\tau})\sin\theta_{\tau}+\mathbf{D}(1-\cos\theta_{\tau})$ باشد، کدام یک از روابط زیر برقرار است؟



$$\theta_{\gamma} + \cot \theta_{\gamma} = \frac{D}{\ell_{\gamma}}$$
 (1)

$$\theta_{\gamma} + \cot \theta_{\gamma} = \frac{\ell_{\gamma}}{D}$$
 (7)

$$\theta_{r} + \cos \theta_{r} = \frac{D}{\ell_{r}}$$
 (r

$$\theta_{\gamma} + \cos \theta_{\gamma} = \frac{\ell_{\gamma}}{D}$$
 (4)

۵۳ - پارچه پنبهای با مشخصات داده شده در اختیار است: تراکم نخهای تار و پود در سانتی متربه ترتیب ۱۶ و ۲۰، نمره نخهای تار و پود ۹ پر ۱۶۵ تکس و فرخوردگی (تموج) نخهای تار و پود ۹ درصد. درصورتی که ضریب تجمع نخ ۶۵/۰ و چگالی الیاف پنبه ۱/۵۲ گرم بر سانتی متر مکعب در نظر گرفته شود، ضخامت پارچه برحسب سانتی متر کدام است؟

- 0,0 TD (1
- o, of (T
- 0,0FD (T
 - o, o ∆ (4

درصورتی که در یک پارچه حلقوی پودی، مقدار رج بر سانت آن دو برابر و ردیف بر سانت آن نصف شود، همچنین حلق \mathbf{K}_s' : تراکم سطحی حلقه اولیه، \mathbf{K}_s' : تراکم سطحی حلقه ثانویه سطحی حلقه ثانویه


$$K_s' = \frac{r}{r}K_s$$
 (7


$$K_s' = \frac{9}{4}K_s$$
 (1


$$K_s' = \frac{7}{2}K_s$$
 (4

$$K_s' = \frac{\epsilon}{4} K_s$$
 (ϵ

اگر منحنی A نشانگر رفتار جذب رطوبت الیاف در حالت آزاد و B نشانگر رفتار جذب رطوبت الیاف تحت تنش باشد، کدام گزینه این رفتار را به درستی نشان می دهد؟







۵۶ - دلیل هیسترزیس در جذب رطوبت الیاف کدام است؟

- ۱) تعداد مولکول آب در اتمسفر برای لیف خشک بیشتر است.
- ۲) سرعت مولکول آب در اتمسفر برای لیف خشک بیشتر است.
- ۳) سرعت مولکول آب در اتمسفر برای لیف تر بیشتر است و برای لیف خشک احتمال تشکیل پیوندهای بینزنجیری بیشتر است.
- ۴) تعداد مولکول آب در اتمسفر برای لیف تر بیشتر است و برای لیف خشک احتمال تشکیل پیوندهای بین;نجیری بیشتر است.

۵۷ - فاصله صفحات بلوری حاصل از تفرق اشعه ایکس، برابر ۳ آنگستروم است. اگر زاویه برخورد اشعه ایکس ۳۰ درجه باشد، طول موج اشعه ایکس کدام است؟

۵۸- در مورد گرمای جذب رطوبت الیاف، کدام عبارت درست است؟

۱) گرمای جزئی و گرمای کلی جذب برحسب
$$\frac{J}{gH_{r}O}$$
 بیان میشود.

رمای جزئی و گرمای کلی جذب برحسب
$$\frac{J}{\mathrm{gfiber}}$$
 بیان می شود.

۳) گرمای جزئی جذب برحسب
$$\frac{J}{g fiber}$$
 و گرمای کلی جذب برحسب $\frac{J}{g H_{\gamma} O}$ بیان میشود.

) گرمای کلی جذب برحسب
$$\frac{J}{g fiber}$$
 و گرمای جزئی جذب برحسب بیان میشود. $\frac{J}{g H_{\gamma} O}$

ho = 1/79 = 1/79 قطر داخلی الیاف پلیاستر با دانسیته ho = 1/79 = 1/79 گرم بر سانتیمترمکعب، توخالی با درصد تخلخل (ho = 1/79 = 1/79) و قطر بیرونی ۲۰ میکرومتر، چند میکرومتر است؟ (سطح مقطع الیاف توخالی دایرهای است.)

- ۱) ۵/۵ میکرومتر
 - ۲) ۷ میکرومتر
 - ۳) ۱۱ میکرومتر
- ۴) ۱۴ میکرومتر

 9 - درخصوص تئوریهای لانگمیور، m BET و حلالیت ارائهشده برای ایزوترم جذب رطوبت، کدام مورد درست است 9

- ۱) تئوری BET براساس جذب سطحی مولکولهای آب ارائه شده است و جذب رطوبت، در رطوبت نسبی $\circ \circ \circ$ درصد را توجیه می کند.
- ۲) تئوری لانگمیور براساس جذب سطحی مولکولهای آب ارائه شده است و جذب رطوبت، در رطوبت نسبی $-0 \circ 0$ درصد را توجیه می کند.
- ۳) تئوری لانگمیور براساس جذب سطحی مولکولهای آب ارائه شده است و جذب رطوبت، در رطوبت نسبی بالا را توجیه می کند.
- ۴) تئوری حلالیت براساس جذب سطحی مولکولهای آب ارائه شده است و جذب رطوبت، در رطوبت نسبی بالا را توجیه می کند.

۶۱ - هنگام خروج آب از توده لیفی به روش سانتریفیوژ، کدام مورد درخصوص مقدار آب باقیمانده، درست است؟

- ۱) با افزایش اندازه منافذ بین الیاف و زاویه تماس لیف، کاهش مییابد.
- ٢) با افزايش اندازه منافذ بين الياف و زاويه تماس ليف، افزايش مي يابد.
- ٣) با افزایش اندازه منافذ بین الیاف، کاهش و با افزایش زاویه تماس لیف، افزایش می یابد.
- ۴) با افزایش اندازه منافذ بین الیاف، افزایش و با افزایش زاویه تماس لیف، کاهش می بابد.

۶۲ درکدام صورت، مایع در سازه لیفی به طور عمودی صعود خواهد کرد؟

- ۱) کشش سطحی مایع، بیش از انرژی آزاد سطح لیف و نیروهای پیوستگی باشد.
- ۲) انرژی آزاد سطح لیف و نیروهای چسبندگی، بیش از کشش سطحی مایع باشد.
- ۳) کشش سطحی مایع، بیش از انرژی آزاد سطح لیف و نیروهای چسبندگی باشد.
- ۴) انرژی آزاد سطح لیف و نیروهای پیوستگی، بیش از کشش سطحی مایع باشد.

912A

مهندسی نساجی (کد ۲۳۷۰)

R و طول R و طول R و طول R قرار گرفته است. تنش در سطح لیف R این R و طول R و طول R و طول R در امالیتنگاند و تنگروی استنگاند و تنگروی استنگروی و تنگروی استنگروی و تنگروی و تنگ

$$\frac{\Upsilon T}{\pi R^{\Upsilon}}$$
 (1

$$\frac{\text{YTL}}{\pi R^{\epsilon}}$$
 (Y

$$\frac{\mathsf{TTT}}{\pi \mathsf{R}^{\mathsf{T}}}$$
 (T

$$\frac{\text{TTL}}{\pi R^{+}}$$
 (*

جواص ویسکوالاستیک لیفی توسط مدل فنر و پیستون به صورت سری نشان داده شده است. اگر کرنش اعمالی به این مدل به صورت دوره ای مطابق با رابطه $e=e_{\circ}\sin(\omega t)$ تغییر کند، رابطه کلی بین تنش (f) و زمان کدام خواهد بود؟ (f مدول الاستیک فنر، f گرانروی سیال و f فرکانس زاویه ای است.)

$$f = Ee_o + \eta \frac{de}{dt}$$
 (1)

$$\frac{1}{E} \times \frac{df}{dt} + \frac{f}{n} = 0$$
 (Y

۱) «ب» و «ج»

$$\frac{df}{dt} + \frac{f}{n} = e_{\circ}\omega\cos(\omega t) \ (\forall$$

$$\frac{1}{E} \times \frac{df}{dt} + \frac{f}{\eta} - e_{\circ} \omega \cos(\omega t) = \circ (f$$

كالريمتري پيشرفته ــ تكنولوژي توليد الياف پيشرفته:

۶۵ - در فرمولهای اختلاف رنگ کوچک، کدام مورد در نظر گرفته شده است؟

الف _ قائل شدن تفاوت در ارزش به هر یک از مؤلفه های روشنایی، خلوص و فام

ب ـ دادن اهمیت ویژه به موقعیت قرارگیری نمونه مرجع و آزمایشی در فضای رنگ

ج ـ تفاوت در ارزش به مؤلفه فام نمونهها، بهعنوان مهم ترین عامل ایجاد اختلاف رنگ

است؟ $^{\circ}$ درخصوص روند آزمایشات بصری اختلاف رنگ و رابطه آن با مؤلفههای رنگی $^{\circ}$ $^{\circ}$ کدام مورد درست است؟

یم میشود.
$$\Delta H_{ab}^*$$
 با افزایش C^* کم میشود. ΔH_{ab}^* (۲ یاد میشود.

ریاد می شود.
$$\Delta H_{ab}^*$$
 (۴ با افزایش L^* زیاد می شود. ΔH_{ab}^* (۴ با کاهش ΔH_{ab}^* (۳

- 9۷- در رنگ همانندی کالریمتریکی با استفاده از نظریه آلن برای نظریه دوثابتی، مقدار ضریب انتشار نمونه استاندارد چگونه است؟
 - ۱) مشخص نیست و اصولاً نیازی به آن نیست.
 - ۲) مشخص نیست و فرض می شود مقدار آن در تمامی طول موجها ۱ باشد.
 - ۳) مشخص نیست و فرض می شود مقدار آن در تمامی طول موجها صفر باشد.
 - ۴) مشخص نیست، ولی میتوان آن را به سادگی از روی انعکاس نمونه استاندارد بهدست آورد.
 - ۶۸ کدام گزینه می تواند برای اجسام غیرسفید نیز صادق باشد؟
 - ۱) روشنایی زیادی دارند.
 - ۲) در تمامی طیف مرئی انعکاس یکنواخت و بالا دارند.
 - ۳) انعکاس زیاد در تمام طیف مرئی و اشباع رنگی یایین دارند.
 - ۴) نور را در همه جهات بهصورت پراکنده و به مقدار زیاد و نسبتاً یکسان منتشر میکنند.
 - ۶۹ با افزایش مقدار برق یک سطح:
 - ۱) خلوص و روشنایی آن افزایش و طول موج حاکم آن کاهش می یابد.
 - ۲) خلوص و روشنایی آن کاهش و طول موج حاکم آن افزایش مییابد.
 - ٣) خلوص آن کاهش، روشنایی آن افزایش و طول موج حاکم آن ثابت باقی میماند.
 - ۴) خلوص آن افزایش، روشنایی آن کاهش و طول موج حاکم آن ثابت باقی میماند.
- ۷۰ در تعیین ضرایب جذب و انتشار یک ماده رنگی پیگمنت زرد رنگ با استفاده از مخلوط دوجزئی، بهتر است
 پیگمنت مذکور با کدام پیگمنت زیر مخلوط شود؟

۱) پیگمنت سفید (۱

۴) پیگمنت مشکی و پیگمنت سفید بهطور جداگانه

- ۳) پیگمنت مشکی
- ۷۱ کدام گزینه برای شرایط نور ورودی و خروجی در لایه (فیلم) نیمهشفاف با توجه بهرابطه کیوبلکا ـ مانک، درست است؟
 - ۱) نور ورودی پراکنده و نور خروجی موازی است. ۲) هم نور ورودی و هم نور خروجی پراکنده هستند.
 - ۳) هم نور ورودی و هم نور خروجی موازی هستند. ۴) نور ورودی موازی و نور خروجی پراکنده است.
 - ٧٢- کدام فرمول براي جسم شفافي که از قانون بير_ لامبرت تبعيت ميکند، درست است؟
 - (\mathbf{X} : ضخامت نمونه (فیلم)، \mathbf{I} : شدت نور خروجی، \mathbf{I}_{\circ} : شدت نور ورودی، \mathbf{K} : ضریب جذب نمونه)

$$\log(\frac{I}{I_0}) = -KX$$
 (1)

$$\frac{I}{I_{\circ}} = e^{KX}$$
 (Y

$$\frac{dI}{dx} = KX$$
 (°

$$\frac{dI}{dx} = KI$$
 (%

 $(N_c)R$ کدام گزینه فرمول توزیع طیفی تصحیح شده را برای نمونه های پارامریک، با استفاده از روش ماتریس -7 نمایش می دهد؟

به ترتیب $\mathbf{B_{sam}}$ و $\mathbf{B_{STD}}$ به ترتیب $\mathbf{N_{sam}}$ و نمونه همانندشده؛ $\mathbf{B_{sam}}$ و $\mathbf{B_{sam}}$ به ترتیب توزیع طیفی سیاه متامار نمونه هدف (استاندارد) و نمونه همانندشده هستند.

- $N_c = RN_{sam} + B_{sam}$ ()
- $N_c = RN_{STD} + B_{STD}$ (7
- $N_c = RN_{sam} + B_{STD}$ (7
- $N_c = RN_{STD} + B_{sam}$ (4


۷۴ کدام گزینه درخصوص رنگ همانندی اسیکتروفتومتریک (طیفی)، درست است؟


- ۱) در این روش محدودیت تعداد اولیه وجود دارد.
- ۲) می توان از این روش برای همانندی در ناحیه IR نیز استفاده کرد.
- ۳) در این روش، نمونه همانندشده نسبت به نمونه هدف، متاماریزم زیادی دارد.
- ۴) در این روش، اختلاف بین منحنی انعکاسی نمونه هدف (استاندارد) و نمونه همانند شده، حداکثر میشود.


۷۵ درست است؟
 ۷۵ درست است؟


- ۱) این فرمول، برای اختلاف رنگ در کی (Perceptible) کاربرد دارد.
- ۲) این فرمول، برای اختلاف رنگهای بزرگ بهتر از فرمول اختلاف رنگ ΔE_{ab}^* عمل می کند.
- ۳) این فرمول، فضارنگ مستقل هندسی یکنواخت دارد که برای اختلاف رنگهای کوچک مناسب است.
- ۴) این فرمول نسبت به فرمول اختلاف رنگ CIELAB، یک حد رواداری، به جای چندین حد رواداری دارد.


۷۶ - در کدام شکل، تأثیر جریان هوای عرضی بر توزیع آرایشیافتگی مولکولی در سطح مقطع یک لیف در فرایند ذوبریسی، به درستی نشان داده شده است؟











- ۷۷ رشتهسازی با قطر روزنه موئینه °۲۰ میکرون، در فرایند تولید الیاف استفاده شده است. درصورت تغییر رشتهساز به روزنه موئینه با قطر °۱۰ میکرون، تورم منفذی die swelling رشته سیال هنگام خروج از روزنه، چه تغییری می کند؟
 - ۱) کاهش مییابد.
 - ۲) افزایش می یابد.
 - ۳) بدون تغییر میماند.
 - ۴) وابسته به مقدار تغییر تنش برشی در روزنه، ممکن است افزایش یا کاهش یابد.
- ۷۸ در عملیات کشش الیاف پلیاتیلن ترفتالات در فاز جامد (پس از انجماد حین ذوبریسی)، کدام مورد تـاُثیر قابـل توجهی در مقدار تنش بحرانی ندارد؟
 - ۱) دمای ناحیه تثبیت حرارتی (heat setting temp) دمای ناحیه کشش (drawing temp)
 - (strain rate) نرخ کرنش (۴

- (draw ratio) نسبت کشش (۳
- ۷۹ درصور تی که در تولید نخ POY با مشخصات از پیش تعیین شده، نسبت کشش در ناحیه انجماد بیش از حد زیاد
 باشد و باعث نایکنواختیهای موج کششی شود، برای از بین بردن مشکل چه راه حلی پیشنهاد می شود؟
 - ۲) کاهش قطر روزنه رشتهساز

۱) افزایش دمای ریسندگی

۴) کاهش سرعت غلتک برداشت

- ٣) افزایش سرعت پمپ ریسندگی
- در تغییر رفتار رئولوژیکی سیال پلیمر لیفی در یک روزنه موئینه، کدام مورد بیشتر اثر می گذارد؟
 - ۲) زمان استراحت پلیمر لیفی

۱) ويسكوزيته سيال پليمر ليفي

- ۴) مقیاس زمانی فرایند و زمان استراحت پلیمر لیفی
- ٣) مقیاس زمانی فرایند تولید پلیمر لیفی
- حداقل غلظت محلول پلیمری (C) موردنیاز برای فرایند محلول ریسی، وزن مولکولی پلیمر (M) و شعاع ژیراسیون زنجیر پلیمری در داخل حلال موردنظر (Rg)، چگونه با یکدیگر در ارتباط هستند؟
 - $C\alpha(M.Rg)$ (1
 - $C \alpha \frac{M}{Rg^{r}}$ (7)
 - $C \alpha \left(\frac{Rg}{M}\right)^r$ (r
 - $C \alpha \frac{M^{r}}{Rg}$ (*
- ۸۲ یک پلیمر مذاب از یک رشتهساز ۱۰۰۰ سوراخه ذوبریسی میشود. درصورتی که نرخ خروج پلیمر از رشتهساز ۳۰۰ گرم بر دقیقه و سرعت غلتک برداشت ۳۰۰متر بر دقیقه باشد، نمره هر فیلامنت بر حسب دنیر چقدر است؟
 - ٣ (١
 - ۶ (۲
 - 9 (٣
 - 17 (4
 - ۸۳ در فرایند تولید الیاف به روش ترریسی، چگونه می توان نرخ انعقاد را کاهش داد؟
 - (χ_{17}) افزایش پارامتر برهم کنش حلال افزایش پارامتر برهم کنش افزایش پارامتر برهم کنش
 - (χ_{17}) کاهش یارامتر برهم کنش حلال (عیرحلال (χ_{17})
 - (χ_{Υ}) افزایش پارامتر برهم کنش حلال/ پلیمر (χ_{Υ})
 - ۴) هیچکدام

912A مهندسی نساجی (کد ۲۳۷۰)

۸۴ کدام یک از عوامل ناپایداری ریسندگی (instability) بهطور مستقیم با نرخ (سرعت) خروج سیال از روزنه رشتهساز مرتبط است؟

(melt fracture) شکست مذاب (۲

() امواج موئينه (capillary wave)

(draw resonance) رزونانس کشش (۴

۳) گسیختگی مذاب (cohesive fracture)

۸۵ - کدام یک از عوامل زیر سبب افزایش تنش در ساختار الیاف، در میدان ریسندگی مذاب (از روزنه رشتهساز تا ناحیه

برداشت) نمیشود؟

۲) افزایش نسبت کشش ریسندگی

۱) افزایش گرانروی سیال مذاب

۴) تورم منفذی حین خروج مذاب از روزنه

۳) افزایش بلورینگی در ساختار حین انجماد

912A صفحه

مهندسی نساجی (کد ۲۳۷۰)